

BOS-Anlagen


Fehler in der Ausführung

Dipl.-Ing Dietmar Koch

Dipl.-Ing Jochen Redepenning

BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Zurückgebaute Kabeltrasse / BOS-Kabel beschädigt



BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Nachgerüsteter Sprinklerkopf für eine Trassenbegleitsprinklerung / BOS-Kabel liegt direkt am Sprinklerkopf




BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Einzelantenne nach Umbauarbeiten direkt am Stahträger befestigt



BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Feeder-Kabel einpromatiert / falscher Anschluss am Power-Splitter (Ausgang +3dB wird als Eingang genutzt)



BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Nach Umbau der Sprinkleranlage / Kabelanordnung? Was hält nun der Kabelbinder?



BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Zugänglichkeit nicht mehr gegeben / nachträglicher Einbau eines Lüftungskanals



BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Kabelführung im Bereich vor einer Tiefgarage nicht brandschutztechnisch getrennt verlegt



BOS-Anlagen / Fehler in der Ausführung

Fachgerechte Sicherung einer Leiter?

